



Ersatzteile zu Blattbildungsanlage 95853/95854



- 1 Dichtungssatz für Säule
- 2 Dichtungssatz für Trockner
- 3 Vakuum-Schlauch
- 4 Heißwasser-Schlauch
- 5 Gummi-Propfen 55x65x50 lg.
- 6 Gummi-Propfen 25x30x30
- 7 Kleine Dichtungen Kupfer-Fiber-Gummi-Klingerit
- 8 Dichtungen für Tisch-Säule-Trockner



Vorderseite



Rückseite