


Ersatzteile zu Blattbildungsanlage 95853



Heißwasserbereiter

- 1 Relais für Ausführung mit 2 Trockner
- 2 Relais für Ausführung mit 3 Trockner
- 3 Tauchsieder 2000 Watt-220 Volt
- 4 Kontaktthermometer, einstellbar
- 5 Kontaktthermometer, einstellbar
- 6 Schwimmerventil
- 7 Kontaktthermometer **nicht** einstellbar
- 8 Röhrenfedervakuummeter ohne Flansch für Säule.
- 9 Röhrenfedervakuummeter mit Flansch für Trockner.
- 10 Schwimmer